

**AGROLAB Agrar&Umwelt** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Gislev Vandværk  
Holger Klausen  
Holmevej 4  
5854 Gislev  
DÄNEMARK

Dato 30.06.2022  
Kundenr. 10052577

## ANALYSERAPPORT

Ordre 2201424 Gislev Vandværk - DGU 155.814  
Analyse nr. 621487 Grundvand  
Projekt 4232 Gislev Vandværk Boringskontrol  
Prøvens ankomst 29.06.2022  
Prøvetagning 28.06.2022 09:02  
Prøvetager 853  
Kunde-prøvebetegnelse A40001288888  
Formål Boringskontrol, drikkevandsindvinding  
Omfang Kontrol af org. mikroforureninger  
Udtagningssted Gislev Vandværk  
Anlægs-ID Boring 1  
155.814

	Enhed	Resultat	Påvisningsgrænse	Kvantificeringsgr.	Metode
<b>Fysisk-kemisk Parameter</b>					
Temperatur (Feltmåling)	°C	10,4		0	DIN 38404-4 : 1976-12
<b>Chlorphenoler</b>					
Pentachlorphenol	µg/l	<0,010 (LOD)	0,01	0,04	DIN EN 12673 : 1999-05

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

**Prøvetagning er udført i henhold til: DIN 38402-13 : 1985-12**

Testens begyndelse: 29.06.2022  
Testens afslutning: 30.06.2022


Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "(\*)".

Dato 30.06.2022  
Kundenr. 10052577

## ANALYSERAPPORT

Ordre **2201424** Gislev Vandværk - DGU 155.814  
Analyse nr. **621487** Grundvand



**AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, Tlf. /  
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de**

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "(\*)".